

...ochranný oděv rozptyľujúci elektrostatickú náboj, musí byť spojená vhodným spôsobom so zemí. Odpor medzi osobou a zemí musí byť menší než 10⁸ Ω, čo je treba získať nošením vhodnej obuvi. Záleží pouz na užívateľi, jaký typ ochrany se rozhodne použít a v jakým dalším volitelném příslušenství bude oděv kombinován. Ochranné oděvy rozptyľující elektrostatickou náboj nesmí být svlékány v horším nebo výbušném prostředí atmosféry nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami. Tyto ochranné oděvy rozptyľující elektrostatickou náboj nesmí být používány v ovzduší obohaceném kyslíkem bez předchozího souhlasu technika odpovědného za bezpečnost. Elektrostatické vlastnosti závisí také na relativní vlhkosti okolí: odvádění elektrostatických náboje je lepší, když vlhkost stoupá. Samotný oděv nemůže poskytnout úplnou ochranu. Dbejte na to, abyste byli plně vybaveni, například tak, že souprava nebo kombinéza a obuv umožňují odvádění elektrostatických nábojů. Oděv je zapotřebí nosit s ochranným zařízením podle stejné normativní EN ISO 11612 nebo EN1149-5. Na antistatické vlastnosti může mít vliv opotřebení a případné nečistění materiálu. Upozorňujeme, že testy prováděné na tomto výrobku byly prováděny v laboratorním prostředí a nemusí nutně odrážet skutečné podmínky. Výsledky provedených testů mohou ovlivňovat různé faktory, například použití oděvu v nadměrně vysokých teplotách nebo v prostředí s agresivními mechanickými částicemi (oděr, průřez, protření). Přehřátí uvnitř obleku lze omezit nebo mu úplně zabránit volbou vhodného prádla pod oblek a použitím větracích mechanismů. Dodavatel neručí za výrobek v případě jeho nesprávného použití. **Ochranné oděvy rozptyľující elektrostatickou náboj musí při normálním používání (včetně ohýbání a pohybu) permanentně zakrývat veškeré materiály, které náboj nerozptýľují. Zejména úroveň ochrany může být zmenšená špatným používaním, jako například: Intenzívny režim (mechanický alebo chemický), Spätne nastavení obleku, Napuštění tuky, oleji, chemických látkami.... Všechny druhy nečistôt. ▼ OPRAVA: Ochranné oděvy nesmí být opravovány kromě případů doporučených výrobcem. Pokud jsou povoleny, musí být prováděny profesionální organizací. V případě poškození nelze tento oděv opravit, vyhodte ho do odpadu a nahraďte novým výrobkem. ▼ ŽIVOTNOST: Životnost oděvu závisí na jeho všeobecném stavu po použití (opotrebení atd...). ▼ Životní prostředí: Ochranný převlek lze výhodou do domovního odpadu. Na konci životnosti musí být tento oděv povinně zlikvidován při současném dodržování interních postupů zařízení, platné legislativy a omezení, vzájemných na životní prostředí. **Pokyny pro skladování/Čištění:** Skladujte v chladu, suchu, chráněné před mrazem a světlem v jejich původním obalu. V případě potřeby je vhodné vyčistit oděv. Čištění: Maximální teplota při domácí práni je 60° C. Při omezeném mechanickém zpracování. Opalchováni při normální teplotě. Běžné židání. Chlorované vyloučení. Nežehlajte Neprovádějte chemické čištění. Škrtny neodstraňujte pomocí rozpustidel. Nesušte v sušičce s rotačním bubnem. **SK PRACOVNÉ OBLEČENIE - SWEFR2:** MOKNA Z FIZIOLOGE BAVLYN NEHORLAVA A ANTISTATICKÁ **Návod na použitie:** Ochranné oděvy pre pracovníkov v sektore vystavených teplu a ohňu, pri riziku vystavenia elektrickým oblúkmi antistatickým zásahu. Toto oblečenie sa musí kombinovať s vhodnou spodnou bielizňou. Chráni pred krátkym kontaktom s ohňom a konvektívnym, zvyšovaným a kontaktným teplom. Na zaistenie úplnej ochrany pri vystavení teple /alebo plameňom bude pravdepodobne potrebné chrániť hlavu, tvár, ruky /alebo nohu pomocou vhodných OOPP (rukavice, obuv). V niektorých prípadoch môže byť vyžadovaná ochrana dýchacích ciest Kvôli zarúčeniu maximálnej ochrany majte oděv úplne zapnutý. **Omedzenia pri používaní:** Závisí od špecifických podmienok pracovného prostredia. Výrobok nepoužívajte mimo oblasti používania definovanej vyššie v návode na používanie. Účinnosť oblečenia závisí od celkového dobrého stavu oděvu po použití. Tento oděv bol vyrobený z materiálu, ktorý umožňuje rozptýľiť elektrostatické náboje na povrchu Odporúčsa sa, aby sa tento oděv dôkladne dotýkal pokožky, a osoba, ktorá používa oděv, ktorý chráni pred elektrostatickým rozptýlením, musí byť uzemnená správnym spôsobom. Odpod medzi osobou a zemou musí byť menší 10⁸ Ω, čo sa zabezpečí nosením vhodnej obuvi. Používateľ si sám musí vybrať typ ochrany, ktorú by mal používať, a skombinovať ju so správnym oděvom a doplnkovým ochranným Ochranné oděvy, ktoré umožňujú rozptýľiť elektrostatické náboje, sa nesmú používať v prostredí obohatenom o kyslík bez toho, aby bol vopred upozornený inžinier zodpovedný za bezpečnosť. Elektrostatické vlastnosti tiež závisia od relatívnej vlhkosti prostredia: elektrostatické náboje sa lepšie odstraňujú pri vyššej vlhkosti. Samotný oděv nemôže poskytnúť kompletnú ochranu. Dbajte, aby ste používali kompletnú ochranu, napríklad komplet alebo kombinézu a obuv, ktoré umožňujú odstrániť elektrostatické náboje. Oděvy sa musia používať s ochrannými pomôckami, ktoré zodpovedajú rovnakým referenčným normám EN ISO 11612 alebo EN1149-5. Účinnosť elektrostatického rozptýľovania oděvu môže byť narušená jeho nošením, opotrebením, praním a prípadnou kontamináciou. Je potrebné poznamenať, že skúšky toto výrobku sa vykonali v laboratórnom prostredí, ktoré neodráža úplnú realitu. Tieto výsledky by mohli vyplniť také faktory, ako napríklad používanie v prostredí s veľmi vysokou teplotou alebo v drsnom mechanickom prostredí (ošuschanie, porazenie, roztrhnutie). Teplý stres je možné znížiť alebo odstrániť vhodným spodným oblečením a ventilačným zariadením. Dodávateľ nie je zodpovedný za žiadne nesprávne používanie výrobku. **Počas normálneho používania (vrátane ohýbov a pohybov) musia byť všetky materiály bez elektrostatickej ochrany pokryté ochrannými prostriedkami s elektrostatickým účinkom. Nesprávnym použitím sa môže znížiť predovšetkým úroveň ochrany, napríklad: intenzívny režim (mechanický alebo chemický), nesprávna úprava oděvu, impregnácia maziv, olejov, chemických výrobkov.... všetky druhy nečistôt. ▼ OPRAVA: Oděvy, ktoré slúžia ako OOPP, sa nesmú opravovať mimo rozsahu povoleného výrobcu, a v prípade, že sú opravy povolené, musí ich vykonať špecialista. V prípade poškodenia sa tento výrobok nesmie opravovať, musí sa zlikvidovať a nahradiť novým výrobkom. ▼ DLŽKA ŽIVOTNOSTI : Životnosť oděvu závisí od jeho všeobecného stavu po použití (opotrebovanie, atď.). ▼ Životné prostredie: Ochranný oděv sa môže likvidovať spolu s domovým odpadom. Na konci životnosti sa musí tento oděv povinne zlikvidovať, pričom sa musia dodržať: interné postupy zariadenia, platná legislativa a omedzenia týkajúce sa životného prostredia. **Uskladňovanie/Cistenia:** Skladujte ich na suchom mieste. Chránené pred mrazom a svetlom a v pôvodnom bale. V prípade potreby je vhodné vyčistiť oděv. Cistenie: Je povolené pranie domácimi pri maximálnej teplote 60°C. Jemné mechanické čistenie. Vyplachovanie pri normálnej teplote. Normálne odstroďovanie. Chlorovanie je zakázané. Výrobcem nie sme! Nesmie sa chemicky čistiť. Škrtny neodstraňovať reidielmi. Nesušiť v bubnovvej ťačkacej sušičke bielizne **VÝ LÓDORUHÁZAT - SWEFR2:** LANGÁLLO ÉS ANTISZTATIKUS SWEAT MOLTON **Használási útmutató:** Védőruházat hőnek és lángnak ellenálló, villamos (vnt) és antisztatikus kockázattól kettől egy időre védi az elektrosztatikus árammal szembe. A ruházat hőtől való rövid ideig tartó érintkezés, valamint a konvektív, sugárzó és érintkezési hő ellen. A hő vagy a lángok robbanása ellen teljes védelem érdekében szükséges a megfelelő eszközök használata. A szállított termék semmilyen esetben felelőségre a termék helytelen használatára eseten. ** Elektrosztatikus disszipációs tulajdonságait rendelkező védőegységnek minden, nem disszipatív anyagot teljesen fednie kell normális használat során (hajlítással és mozgással együtt). A védelmi szint csökkenthet a helytelen használat miatt például: Intenzív állapot (mechanikai vagy egyéb). A ruházat rossz felvétele, zsírok, olajok, vegyi anyagok átitatódása, mindenteljes piszkolás. ▼ JAVÍTÁS: Az EVE ruházat nem javítható a gyártó ajánlásai nélkül, jóváhagyás mellett szakmai szervezet felügyeletével. Rongálódás esetén a termék nem javítható, ki kell selejtezni és egy újat kell cserélni. ▼ ELETTARTAM : A ruházat élettartama a használatától követő általános állapottól függ (elhasználtság, stb.) ▼ Környezet : a védőruházat háztartási szemetbe dobható. A ruházatot elhasználottság után feltétlenül meg kell semmisíteni betartva a belső előírásokat, az érvényben lévő jogszabályozást és a környezeti korlátozásokat. **Tarolás/Tiszítás:** Tarolás száraz, hűvös, jól szellőztetett, fénnytől és fagytól védett helyen, eredeti csomagolásban. Szükség esetén a ruházat megtisztítandó. Tisztítás: Háztartási mosás maximum 60°C-on. Csökkentett mechanikai kezelés. Öblítés normál hőfokon. Centrifugázás normál fordulatszámmal. Kiörlés tilos. Vasalni tilos. Száraz tisztítás. Oldószeres feltöltésváltás tilos. Forgódobozos szárítóban nem szárítható. **RO HAINE DE PROTECTIE - SWEFR2:** JACHETA SWEAT MOLTON NEINFLAMABIL SI ANTISTATIC **Instrucțiuni de utilizare:** Îmbrăcămintea de protecție pentru lucrătorii industriali expuși la căldură și flăcări, la un risc de expunere la arc electric și antistatic. Hainele sunt folosite cu lenjerie de corp corespunzătoare. Protejează împotriva contactelor scurte cu o flăcără și împotriva căldurii convective, a căldurii radiante și a căldurii de contact. Pentru a asigura o protecție deplină împotriva expunerii la căldură sau la flăcări, este probabil să fie necesară protejarea capului, a feței, a mâinilor și / sau picioarelor folosind EIP adecvate (mânuși, încălțăminte), și, în unele cazuri, protecția respiratorie poate fi considerată necesară. Pentru a asigura un maxim de protecție, hainele trebuie purtate complet închise. **Limite de utilizare:** Depinde de condițiile specifice mediului în care se lucrează. A nu se utiliza în afara domeniului de utilizare definit în instrucțiunile de utilizare de mai sus. Nu se recomandă utilizarea acestui echipament dincolo de nivelurile sale de performanță (a se vedea tabelul de performanță) și pentru protecții care nu sunt definite în instrucțiunile de utilizare. Articolul a fost realizat într-un material care permite dispărarea sarcinilor electrostatice la suprafață. Se recomandă ca această îmbrăcămintă să aibă un contact bun cu pielea, iar persoana care poartă îmbrăcămintea de protecție pentru dispărarea electriceității electrostatice trebuie să fie legată la pământ în mod corespunzător. Rezistența dintre persoană și sol trebuie să fie sub 10⁸ Ω putând încălțăminte adecvată. Doar utilizatorul va lua decizia privind cel mai potrivit tip de protecție pe care o va folosi și privind asocierea corectă a îmbrăcămintei cu accesorile optionale. Este interzis să vă dezbrăcați de îmbrăcămintea de protecție cu dispărarea electrostatică în prezenta unor atmosfere inflamabile sau cu potențial exploziv sau după ce manipulați substanțe inflamabile sau cu potențial exploziv. Această îmbrăcămintea de protecție cu dispărarea electrostatică nu trebuie utilizată în atmosferă îmbogățită cu oxigen fără acordul preliminar al inginerului responsabil cu securitatea. Proprietățile electrostatice depind și de umiditatea relativă inconjurătoare: eliminarea sarcinilor electrostatice este mai bună când umiditatea crește. Un singur articol de îmbrăcămintă nu poate oferi o protecție completă. Asigurați-vă că sunteți echipat complet, ansamblu sau combinație și încălțăminte care permite eliminarea sarcinilor electrostatice, de exemplu. Îmbrăcămintea de purtat cu un echipament de protecție cu aceeași referință normative EN ISO 11612 sau EN1149-5. Performanțele antistatice pot fi afectate de uzură și posibilitatea contaminării. De remarcat faptul că teste efectuate pe acest produs au fost realizate într-un mediu de laborator și nu reflectă neapărat realitatea. Aceste rezultate ar putea fi influențate de anumiți factori precum utilizarea în condiții de căldură excesivă sau în medii mecanice agresive (abraziune, tăiere, destrămare). Stresul termic poate fi redus sau eliminat purtând pe dedesubt articole de îmbrăcămintea corespunzătoare și echipament de aerisire. Furnizorul nu va fi responsabil pentru utilizarea incorectă a acestor produse. **Un ansamblu de protecție cu dispărarea electrostatică trebuie să acopere permanent toate materialele nedispative în timpul unei utilizări normale (incluzând flexiuni și mișcări). Nivelul de protecție poate fi diminuat mai ales prin ur utilizare necorespunzătoare, ca de exemplu: Regim intensiv (mecanic sau chimic); Potrivirea necorespunzătoare a țintei; Impregnarea cu grăsimi, uleiuri, produse chimice.... Toate tipurile de murdării. ▼ REPARAȚIE: Îmbrăcămintea EPI trebuie să fie reparată numai în conform

